






# SF 10W-A22/ SF 8M-A22

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Οδηγίες χρησεως	el
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
הוראות הפעלה	he





**2****3****4****5**

**6****7**

## מברגה נטענת SF 10W-A22 / SF 8M-A22

**1** המספרים מתייחסים לאיורים. האירורים נמצאים בתחילת הוראות הפעולה.

המונח "המכשיר" בהוראות הפעלה אלה מציין תמיד את המברגה הנטענת SF 8M-A22 או SF 10W-A22 המחוורת למברגה.

### סקירת המוצר **1**

- 1 יידית אחיזה צידית
- 2 מותג כיוון סיבוב עם חסימת הפעלה
- 3 מותג ארבעה הליכים
- 4 מוגר פעלילה (עם בקרת מהירות סיבוב אלקטרוני)
- 5 יידית אחיזה
- 6 כבעת לובונג מומנט הפעיל ולקידוד
- 7 מסוכנת מירה
- 8 חיבור עברו תפס חגורה
- 9 אוזואה
- 10 סוללה
- 11 חיוי רמת טעינה ותקלות (סוללה ליתיום-יון)
- 12 לחצוי שחרור עם פונקציה נוספת של חיוי רמת טעינה

קרא את הוראות הפעלה במלואן לפני השימוש הראשו.

שמור את הוראות הפעלה האלה בצדם למיכיר תמיד.

אם אתה מעביר את המכשיר לאדם אחר הקפד למסור לו גם את הוראות הפעלה.

עמוד	תוכן העכיבים
177	1 הנחיות כלליות
178	2 הוראות בטיחות
180	3 תיאור
181	4 נתוני טכניים
182	5 הפללה אחורונה
182	6 תעופל
183	7 טיפול וחזקה
183	8 איזורי תקלות
184	9 סילוק
184	10 מכשירים באחריות יצרן
185	11zeichnung تיאורות של הקהילה האירופית (מקורית)

## 1 הנחיות כלליות

### סמל פעולות חובה



קורא את הוראות הפעלה לפני השימוש

### סמלים



קיוח ליליאם



דרכ' ישר

/min

סיבוכיס לדקה

0

מהירות סדק  
נקובה

#### 1.1 מילוט מפתח ומשמעות

##### סכמה

מצינית סכמה מיידית, המובילת לפציעות גוף קשות או מוות.

##### אדזהה

מצינית מצב מסוכן אפשרי, שעלול להוביל לפציעות גוף קשות או מוות.

##### זרירות

מצינית מצב מסוכן אפשרי, שעלול להוביל לפצעות גוף קלות או לנזק רכוש.

##### הערה

קבלת הוראות שימוש ומידע שימושי נוסף.

#### 1.2 הסבר הסמלים והערנות נוספת

##### סמל אזהרה



אדזהה ספציפי  
סכמה כללית

### מקום פוטרי הדיהו על המכשיר

שם הוגם מציין על לוחית הוגם מתחת רגל המכשיר, והמספר הסידורי מציין על גוף המכשיר עצמו. העתק נתונים אלה להוראות הפעילה שלך, ואין אותן בכל פעם שאתה פונה לציגים או למרכז השירות שלך.

## 2 הוראות בטיחות

הערה

ההוראות הבטיחות בפרק 2.1 מכך את כל ההוראות הבטיחות הכליליות של כל עבודה חשמליים, כפי שהתקבם הדרולונטיים דורשינו שיצוינו בהוראות הפעלה. לכן יתכונו הנהניות שאינן רלוונטיות למכשיר דה.

### 2.1 הוראות בטיחות כלליות לכל עבודה חשמליים

(א) **אדירה**

קרו אט כל הנהניות והוראות הבטיחות. אי ציוט להוראות הבטיחות והנהניות עלל להוביל להתחשלות, לשפה ו/או לפציעות קשות. שמרו את כל ההוראות הבטיחות והנהניות לעין בעדי. המונח "כל עבודה חשמלי" המשמש בהוראות הבטיחות מתייחס לכל עבודה חשמליים המכוברים לרשת החשמל (עם כל חשמל) וכן לכל עבודה חשמליים המופעלים באמצעות סוללה נטענת (לא כל חשמל).

#### 2.1.1 בטיחות במקומות העבודה

(א) שמרו על אזור העבודה שלך בקי וודאג לתאורה מספקת. חומר סדר או תואורה לקויה במקום העבודה עלולים לגרום לאירועות.

(ב) אין להפעיל את כל העבודה החשמלי בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ או שיינם בה נחלדים, מדים או אבק ודקיקים. כל עבודה חשמליים יוציאים במצבות, שעילולים להזית את האבק או האדים.

(ג) הרחק ילדים ואנשים אחרים מכל העבודה החשמלי במוחלט השימוש בו. אם דעתך וויסת אתה עלול לאבד את השיטה במקשר.

#### 2.1.2 בטיחות בחשמל

(א) רק החשמל של כל העבודה החשמלי חייב להתאים לשקע החשמל. אסור לשנות בשם וופן את רק החשמל. אל תשתמש במכשיר ביתך עם כל עבודה חשמליים הכלולים היגנט האקרה. תקעים חשמליים שלא עברו טבוי ושקען שליל מהאיומים מחייבים את הסיכון להתחשלות.

(ב) מכע מגע של הגוף בשטחים מוארים כגון כבישות, גופי חיים, גווילים ומארקרים. קיימת סכנת גבואה להתחשלות כאשר הגוף שלך מוארך.

(ג) הרחק כל עבודה החשמלי מוגדרת את הסיכון להתחשלות. לכל העבודה החשמלי מוגדרת את הסיכון להתחשלות.

(ד) אל תשתמש בכבל החשמל למטרות שלא לשם הוא בעוד, לדוגמה: אל תירום את כל העבודה החשמלי מהcabל ואל נססה לנוק את התיקע משקע החשמל במשיכה מהcabל. הרחק את cabל מחום, שמן, פינות חדות או חלקי מיכיר בעים. ככלים שיזקעו או שהסתבכו בחלקים אחרים מגדיים את הסיכון להתחשלות.

(ה) כאשר אתה עבד עם כל העבודה החשמלי בחוץ, השתמש רק cabל אරוך מידייע לשימוש בחוץ. שימושocabל מאריך היודיע לשימוש בחוץ מוקטן את הסיכון להתחשלות.

(ו) אם לא ניתן להימנע משימוש cabל העבודה החשמלי בסביבה להה, השתמש במפסק הגנה. השימוש במפסק הגנה מפחית את הסיכון להתחשלות.

### 2.4 שימוש וטיפול בכל עבודה חשמליים

(א) היה ערבי, שים לב מה שאתה עושה, ופועל בתוכנה כאשר אתה עובד עם כל עבודה חשמלי. אל תשתmesh בכל עבודה חשמליים כאשר אתה ערבי או אתה השפעת ספים, אלכוהול או תרופות. זו רגע אחד של חסור תשומת לך בעית השימוש בכל עבודה חשמלי כדי לזרום לפציעות קשות.

(ב) לשם מידי צוד מגן וושפפי מגן, לבשת צוד מגן בגון מסכת אבק, נעל עבודה מוגנות הולקה, קסדת מגן או מגני שמיעה - בהתאם לסוג השימוש בכל עבודה החשמלי - מקטינה את הטיסון לפציעות.

(ג) מען הפעלה בשוגג, והוא שכלי העבודה החשמלי כבוי לפניך שאתה חבר אותו לאספקת החשמל / ואליפוי שאתת חבר את הסוללה או לפחות שאתת גוש ואות. אל תכיר את אבעך על המתג בדמן שאתת גוש את המכשיר ואל תחבר אותו לאספקת החשמל כאשר הוא מופיע, אחרת עלולות להיגרם תנונות.

(ד) הרחק כל כוונון או מפתחות בריגים לפחות שאתת מפעיל את כל העבודה החשמל. לי עוזה או מפתחת הנכנים בקשר לכך חלקים מסווגים בעליים לאגורים פצעיים.

(ה) המגע מכותחות גוף לא כבונת. עודן באופן יציב ושמור החשמל מכבינים לא פזימי.

(ו) לשגדים מתייחסים. אל תלבש בגדים וחובים או חקשיים. הרחק את השער, הבגדים וכפפות מחקלים נאים. בגדים וופפים, כבישים ושורר אורך עללים להרתקס בחלקיהם נאים. אם ניתן להתקין התקך שאיבת איבר ולכידה יש ווילודו שם מוגברים להשועל, וויש לנקפדי להטמעת בהם בצדורה כגובה. שימוש בהתקין שאיבת איבק מקטין את הסכנות הנבעות מהאבק.

(ז) אל תשתmesh בכל העבודה אם המתג שלו איןיו תקין. כי עבודה חשמל שלא ניתן עד להפעיל או לבוכות אותו מזוונה סכנה ווילודו. נתקן את תען החשמל מהשען ו/או הסר את הסוללה לפחות שאתת מבעצ עוכונים במכשיר, מחלף cabל או לאחר שאתת מפסק לבודע עם המכשיר. אמצעי דירות זה מוגן הפעלה בשוגג על כל העבודה החשמל.

(ח) שומר כל עבודה חשמלי שאנון בשימוש הרחק מהישם ידם של ידיים. אל אפשר לאישים שאיבם ידיעם יגיד לאחר לשימוש במכשיר או שלא קראו את ההוראות להשתמש במכשיר. כי עבודה חשמליים הם מוסכנים כאשר משתמשים בהם אנשים מסויניים.

(ט) טיפול בכל עבודה החשמלי בהקפדה. בזוק אם החקלים הנעים פעולים בצוואר הולקה ואינם מתקעוו, אם שבם חקלים שבורים או מתקעלים המשבשים את הפעולה התקינה של כל העבודה החשמלי. לפחות השימוש במכשיר דאג לתיקון חקלים לא תקין. תנונות רבות נגרמו עקב תחזקה לקוקה של כל עבודה חשמליים.

מתוך עוללים להציג לבריאות. נגיעה באבקים אלה או שאיפותם עלולים לגרום לתגובה אלרגית ו/או למחלות בכלי הנשימה של המשטחן או של איבר גוף מסוים בקרבת מקום. סוג אפקט פיזיולוגי, כגון אבק שאלון או בוץ, גזים סטרוגניים, במיוחד בשילוב עם חומרים אחרים המשמשים לטיפול בעץ (כורומין, חומר הגהה ועוד). רף מומוחים רשיים לעבדו בחומרים המכילים אבסטס השטחן בשואב אבק לפחות עד מידת האפשר. השטחן בשואב אבק כדי כדי להשיא שאייבה ברמה גבוהה. לבסוף ב��אה הדרגתית מילא השטחן את תקונתו החוק הבוגרונות להגשה מאבק.

(ח) בדוק לפחות תחילת העבודה עד דירוג הסכנה של אבק החומר שב העבודה. השטחן בשואב אבק מזקיע בעל דירוג הגבה מושאר, התואם את תקונתו החוק הבוגרונות להגשה מאבק. (ט) כל דzon שהמCSR יקבע מקום עבורם חבירים המשמש ואנשי הנכאים גקרבת מקום להבוש משקייף מגן וקסת מגן מתאימים, לבושים כפפות הגבה, מגבי שמייה, מסכת נשימה קלה וכן עלי בטיות.

#### 2.4.2 טיפול ושימוש קפדיים בכלבי עבודה חממים

- (א) הדק את החלק לעבודה. השתמש בתיקני הייזק או במחלצים כדי לסייע את החלק שבעבודה. כך החלק מיציב טוב הרבה יותר מאשר כשתמוה חזק אותו בידך, ובונוס לך שתידך ווורתת מפרקיות תחתעל המcsr. (ב) וזה שקיים כל העבודה הנכונה למcsr מתחם ממערכת חיבור הכלים של המCSR ושהוא יושב ונועלositם בKİST. (ג) אביזרי עבודה גדולים וכבדים מותר לפעול רק בהילוך הראש, אחורית קיימת סכנה שהמCSR ייקב בעת הפעלה ואפייל שהתפקידו השחרור. (ד)

#### 2.4.3 שימוש וטיפול מקצעים במcsrinos נטענים

- (א) לפני שימוש מחבר את הסוללה וואז שהמCSR כבוי. הכנסת הסוללה למcsr מופעל עלולה לגרום לתאונות. (ב) הרחק סוללות ממקורות טינה וAGO. סכנת התפשטות. (ג) אין לפרק, מעוק, לחמס לטפרוטור גובה מ- $80^{\circ}$  או לשרוף סוללות. אחרית קיימת סכנה לשרפיה, פיצוץ ופיצעה. (ד) מען דזרת תחולות. אם חזרת לחות היא עלולה לגרום לクリ בעקבות דצת לשרפיה.

(ה) השתמש אך ורק בסוללות שלא אושרו או שימוש בסוללות לטמורת של אל. שימוש בסוללות שלא אושרו או שימוש בסוללות לטמורת של אל שנמן הן אוושו עלול לגרום לשרפיה או לפיצוץ. (ו) צוית לתקנות הנכונות להובלה, אחסון והפעלה של סוללות נטענות מוגן ליתום-יו.

(ז) מכען קבוע בסוללה. לפני חיבור הסוללה למCSR וואז שהמעאים בסוללה בכמ"ר קיימים מוגנים. כך בון מטען הסוללה עלולה לשרפיה ולפיצוץ ופיצעת צריבה. (ח) אין לטלון סוללות שבדזוקן (לזרומה סוללות שיש בהן סודרים, חלימים שבורים, שתהגהים שלהם בגעון, נמעכו או נמעכו החוצה) ואין להמשיך להשתמש בהן. (ט)

אם במלוק העבודה הכליעשי לפגוע בקווי חשמל מוסתרים, יש לאחד במCSR רק באזרוי האחיזה המבודדים. כאשר נוצר מגע בקווי מוליכי חשמל, אלה יכולים לטעון בחשמל את חלקי המcolaת הלא מוגנים של המCSR ומשתמש עלול להתחشم מכך.

אם הסוללה חמה כל כך שלא ניתן לגעת בה, יתכן שהיא לא תקין. העמד את המCSR במקום לא דליך במרקח מספק מומוחים דלקים, כך שתוכל להציג עלי, ואפשר לו להתרהר. צווק שער עם השירות של Hilti לאחר שנטולת התקורה.

(י) שמור על הכלים החותכים חמימים וכקיטים. כל חיתוך מטופלים היבט, בעלי להבים חדים נתקעים בחותם וקלים יותר לתפעול. (ט) השתמש בכלבי העבודה החשמלי, באבדים, בכלבי העבודה הוגופמיים כוון תולא בהאות להאות אלה. התההש בשטח העבודה ובפעולה שעלי' לבעץ. שימוש בכלבי העבודה החשמלי לסתורת אරוחות אלה שלשן הוא מודיע על להיות מסוכן.

#### 2.1.5 שימוש וטיפול בכלבי עבודה בטיענים

- (א) טען את הסוללות ורק בנסיבות שהולמו על ידי היצרן. סעיה של סוללות במשמעות המועד לטיענה של סוללות מוגן אחר עוללה לגרום לשרפota. (ב) השתמש לשם כך ובוללות המתחימות לכלבי העבודה החשמלי. שימוש בסוללות אחרות עלול לגרום לשרפota. (ג) שומר סוללות שכןין בשימושו הרחוק ממוקדי מושרים, מטבחים, פחדרים, מטבחים, מטבחים, מטבחים, מטבחים, מטבחים, קיטינים אחרים, שיכללים לשורר בין המגנים. קוצר בין מגע הsolella עלול לגרום לכווית או לשרפota. (ד) שימוש שווי עלול לרום לדיפת נוגדים הנטולות. אל תיגע בבדלים אלה. עם נגעת בהם במקורה, שטוף את האזור בוים. אם כבдел נוגע בעיניים, פנה לרופא. נחל סוללות שולף עלול לגרום לכווית בעור ולכווית.

#### 2.1.6 שירות

- (א) אdag לתיקון כל העבודה החשמלי שלך רק כדי טכניים. מוסמכים, המתחימות בחקל' חילוף מוקריים בלבד. כך הבטיח שפיריה על בטיחות העבודה במקשי.

(ב) 2.2 הנחיות בטיחות למקצועות  
(א) לבש מגבי שמייה בעת קידוח בהילה. ריש חזק עלול לפגוע בשמייה.  
(ב) השתמש בדים האחיזה הנכונות ממצופות למcsr. אובדן השיליטה במcsr עלול לגרום לפציעות.  
(ג) אחד במcsr במקודות האחיזה המבודדים כאשר אתה מבעץ עבדותה שהבן כל העבודה עלול לפגוע בקווי חשמלי מוסטרים. מגע בקווי המוליכים דם עלול להוביל דם גם להלקיים מותקרים במcsr שול ולבוגם להתחشمלו.

#### 2.3 הוראות בטיחות למברגות

אחד במcsr במקומות האחיזה המבודדים כאשר אתה מבעץ עבדותה שהבן עלול לפגוע בקווי חשמלי מוסטרים. מגע של הבוגר בקווי המוליכים דם עלול להוביל דם גם להלקיים מותקרים במcsr שול ולבוגם להתחشمלו.

#### 2.4 הוראות בטיחות נטענות

##### 2.4.1 בטיחות של אבשיים

- (א) העורבות או ביצוע שירותים במCSR אסוריים.  
(ב) החזק את המCSR תמיד בשתי ידיים במקומות המייעדים לאחיזה. שומר על מקומות האחיזה ישים, נקדים ולא שמן או גרדס.  
(ג) רענין פסקות בטיחות ותרגיל הריפוי ותרגיל אכבעות כדי לשרף את דיזמת הדם לאכבעותן.  
(ד) אין לגלות בחלקם מסתובבים. הפעלת את המCSR רק באזרוי העבודה. נגעה בחלקם מסתובבים, ובעיקר בחלקם מסתובבים, עלול לגרום לפצעות.  
(ה) געל את חישות הפעלה (מזה ת��ה ימינה/שמאלה במצב האמצעי) לפני אחסון או הובלה של המCSR.  
(ו) המCSR אינו מודיע לאנשים חולשים לא הרכשה מתאימה. הרחק את המCSR מהשידם של ילדים.  
(ט) אבק של חומרים זוגמת צבעים המכילים עופרת, סוג עץ מסוכנים, בטון / קירות / אבני המכלות קוורץ ומינרלים כגון

he

#### 2.4.4 בטיחות בחשמל

בגלאי מתחכות, חלקים מתקטיים הנוגעים במכשיר, כגון במקהה שاتها פוגע בעשוות בקן חשמל, עשויים להוליך ذרם. ובכך קיימת סכנה גבואה להתחשמלות.

לפניהם תחילת העבודה בדוק את אדו"ה העבודה כדי לאחור קווי חשמל וצינורות גז או מים מוטרים; השתמש לבך, לדוגמה,

### 3 תיאור

#### 3.1 שימוש בהתאם ליעוד

הדגמים SF 8M-A22-1 SF 10W-A22-1 מברגות ידיות המופעלות באמצעות סוללה נטענת ומיעודות להברגה ולשחרור של ברגים וכן לקידוח בפלדה, ברזל וכפלטיט. אל תשתמש בסוללות כמקור גבריה לצרכנים אחרים שלא בבורות הן בעודה. כדי למנוע פציעות יש להשתמש אך ורק באביזרים ובכלי עבודה מקוריים של Hilti. המכשיר מיועד רק למסכתות אפסיון, רוק עבדם מושרים, שיבור הקשר מתאימה רשיים לתפעל, ולהזדקק ולהתקן את המכשיר. אנשים אלה חייבים למלמד באופן מיוחד את הסכנות האפשריות. המכשיר והעדית שלו עלולים להיות מסוכנים אם נעשה בהם שימוש לא מקוצני ביד אכים שלא עברו הכשרה מתאים או עיקוזו שימוש שאל בהתחם ליעוד.

#### 3.2 האבזור הסטנדרטי כולל:

1	מכשיר
1	דיית אחיזה צידית
1	הוראות הפעלה
1	מפתח פין (SF 8M-A22)

#### הערה

אביזרים מאושרים ניתן למצוא במרכז Hilti הקרוב אליו או באינטרנט, בכתובת [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### 3.3 חיוי מצב טעינה והתחומות יתר של סוללה הליתום-יון

בעת השימוש בסוללה ליתיום-יון ניתן לבדוק את מפלס הטעינה של הסוללה בלתייה קלה על לחוץ השחרור (עד להתקנות - לא לשחרר לגרמו את נעלית הסוללה). החיווי האחורי בסוללה מציג את המידע הבא:

מצב טעינה C	נורית מהבהבת	נורית דלקת בריצפות
C $\geq$ 75 %	-	4, 3, 2, 1
50 % $\leq$ C < 75 %	-	3, 2, 1
25 % $\leq$ C < 50 %	-	2, 1
10 % $\leq$ C < 25 %	-	1
C < 10 %	נורית 1	
-	סוללה חפה מדוי	נורית 1

#### הערה

במהלך העבודה ומיד לאחר סיוםה לא ניתן לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה. אם נוריות מצב טעינת הסוללה מהבהבות, ראה בבקשת העזרות בפרק איתור תקלות.

#### 3.4 לצורך הפעלת המכשיר יש צורך גם כוח ב:

סוללה נטענת מומלצת ומתחייבה (ראה טבלת הנתונים הטכניים) ומטען מותאים מסדרת הדגמים C 4/36.

#### 3.5 חיוי עומס יתר והתחומות יתר של המכשיר

המכשיר מצד בפסיק הגנה אלקטրובי מיפוי עומס יתר והתחומות יתר. במקרה של עומס יותר או התחומות יתר המכשיר יכבה באופן אוטומטי. אם תחרורר את מותג הפעלה ותלחץ עליו מחדש, יתאפשר מחדש ייחוז לפועל (שלב קירור של המכשיר).

מצב המכשיר	נורית מהבהבת	נורית דלקת בריצפות
עומס יתר או התחומות יתר של המכשיר	4, 3, 2, 1	-

הזכות לשינויים טכניים שומרה!

מבחן		
מתוח בקוק (דרם ישן)	21.6	ולט
משקל בהתאם להליך EPTA MTAR 01/2003	2.7	ג' 2.7
מהירות סיבוב הלילו 1	320/min...0	310/min...0
מהירות סיבוב הלילו 2	550/min...0	530/min...0
מהירות סיבוב הלילו 3	1,250/min...0	1,210/min...0
מהירות סיבוב הלילו 4	2,150/min...0	2,100/min...0
ממנט פיתול (הברגה בחומרים רכים) מכונן על סמל קידוח	מקסימום 50 ניוטון-מ'	מקסימום 72 ניוטון-מ'
קביעת ממנט פיתול (15 דרגות)	12...2	12...2
טווח קידוח בעץ (קשה)	20...1.5	מ"מ 20...1.5
טווח קידוח בעץ (רך)	32...1.5	מ"מ 50...1.5
קידוח במתכת	20...1.5	מ"מ 13...1.5

**הערה**

עריך לחץ הקול והרעדות המציגים בהרוואות אלה נמדדו בהתאם להליך המדידה התקני, וכיtan השתמשו בהם לצורך השוואת בין כל' עבודה חממים. הם מתאימים גם להערכת דמנטי של העומסים. הנתונים המציגים תקפים לשימושים העיקריים בכלי העבודה החשמלי. אלומ'ם מעתה מעתהם בכל' העבודה החשמלי לשימושים אחרים, עם אביזרים אחרים או אם המבחן אינו עבר תחזוקה מספקת, הנתונים אינם יישמשו. בעקבות זאת העומסים למשך זמן העבודה יכולים עלולים להיות גבוהים באופן משמעותי. לצורך הערכה מודעית של העומסים יש ללחוץ בחשיבותם גם את הדמנטי שבתוכם המבחן כבוי או שבתוכם הוא פועל אך אינו בשימוש. בעקבות זאת העומסים למשך זמן העבודה יכולים לשמשם באופן משמעותי. יש לזכור הנהוות בטיחות נספחת להנאה על השימוש מפמי ההשפעות של קול ו/או רuidות, כגון: תחזוקה של כל' העבודה החשמלי ושל כל' העבודה הננספים, שמיירה על ידי'ם חמות, ארגון התהילתי העבודה.

**מידע על רעשים על פי EN 60745:**

רמת הספק קול עבור 86 דציביל (A)	L WA ,SF 10W-A22
רמת הספק קול עבור 88 דציביל (A)	L WA ,SF 8M-A22
אי-ודאות ברמת הספק קול, K WA	3 דציביל (A)
רמת לחץ קול נפלטת עבור 75 דציביל (A)	L pA ,SF 10W-A22
רמת לחץ קול נפלטת עבור 77 דציביל (A)	L pA ,SF 8M-A22
אי-ודאות ברמת הספק הקול, K	3 דציביל (A)

he

**ערכי רעדות قولדים (סכום וקטורי של שלושה כיוונים) נמדדנו על פי EN 60745**

ערכות פליטת רעדות הברגה, h < 2.5 מ'/שנ <sup>2</sup>	a
אי-ודאות עבו ברגים, h 1.5 מ'/שנ <sup>2</sup>	K
עד פליטת רעדות קידוח במתכת, D > 2.5 מ'/שנ <sup>2</sup>	a h, D
אי-ודאות עבו קידוח במתכת, K h,D 1.5 מ'/שנ <sup>2</sup>	K

סוללה	B 22/5.2 Li-Ion	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/1.6 Li-Ion
מתוח בקוק	21.6 וולט	21.6 וולט	21.6 וולט	21.6 וולט
קיבולת	5.2 אמפר-שעה	3.3 אמפר-שעה	2.6 אמפר-שעה	1.6 אמפר-שעה
משקל	0.78 ק"ג	0.78 ק"ג	0.48 ק"ג	0.48 ק"ג

## 5 הפעלה ראשונה

- .2 סובב את הדית כדי לפתחו את המחzik של ידיית האחיזה הצידית.
- .3 דוחת את הדית האחיזה הצידית (חבק הידוק) על פני כניסה הכלים על צוואר המכשיר.
- .4 סובב את הדית אחורית מהיקום המבוקש.
- .5 סובב את הדית כדי להדק את הדית האחיזה הצידית במלואה כך שלא יוכל לדוד עוד ממקומו.
- .6 ווא שידית האחיזה הצידית מחוברת באופן יציב.

### 5.5 הובלות ואחסנה של סוללות בטבעות

- היריות**  
סקנת שפה. לעולם אין לאחסן או להוביל את הסוללה בתוך חומרים לא אරודים. סקנת קצר.
- משוך את הסוללה מהעמדה הנעולה (עמדת עובדה) למעצורו הראשון (עמדת הובללה).  
בעת הובלות וולולות (הובלה על כבישים, מסילות או באוויר) יש לצית לחוק ההובלה הלאומית והבינ-לאומית.

**5.1 טיעבת סוללה לאחר השימוש**  
וזה שפכי השטח החיצוניים של הסוללה נקיים ויבשים לפני שתחבר את הסוללה למטען. לפני הטעינה יש לזרא את הזראות הפעלה של המטען.

### 5.2 חיבור הסוללה

**דירות**  
לפי חיבור הסוללה דו שמאלי כבוי ומתק חסימת הפעלה. געל (מתג תבעה ימינה/שמאליה נמצא במצב האמצעי). השימוש רק בסוללה של **Hilti** רשאי לשימוש מכשיך.

- .1 דחק את הסוללה מאחור אל המכשיר עד שהוא שומע אותו געלות 'קליל' כפל.
- .2 **היריות: סוללה שנפלה עלולה לסכן אותך ואחרים.**  
וזה שה솔לה מחוברת היטב למכשיך.

### 5.3 הסרת הסוללה

**3 התקנת דית האחיזה הצידית**  
1. העבר את מתג כיוון הסיבוב לעמדת האמצעית (חסימת הפעלה) או נתק את הסוללה מהמכשיך.

## 6 תפעול

- .4 ווא שידית האחיזה הצידית מחוברת באופן יציב.

### 6.3 בחירת ס"ל"ד באמצעות מתג ארבעה היIonicים

- הערה**  
בעדרת מותג ארבעת ההיIonicים ניתן לבחור את מהירות הסיבוב. בגין מוגנות הגדרות ההיIonicים והשונות, ניתן להשיג את ס"ל"ד הסקר המרבי ורק כאשר הסוללה טעונה לפחות.

**דירות**  
בעת עיבוד החומר עלולים להתייד שביבים ממנו. השימוש במגן עיברין, בכפפות הגדה, וגם אירק מושתמש בשאיית אבק לבש מסיכת אבק קלה. שבוי חומר שנידים עלולים לפצע את הגוף והעיניים.

### 6.4 הפעלה/כיבוי

- בליצמה מוקחת על מנת הפעלה תוכל לקבוע את מהירות הסיבוב לבחירתך עד למחרות מרובה.

**דירות**  
המכשיך עשוי לסתות הצדה במולך קידוח או וגרגה. אחד במכשיך תמיד בעדרת דית האחיזה הצידית והחזק אותו היטב בשתי ידיים. אוחז בידית האחיזה החיצונית תפיד מבחן.

### 6.5 חיבור מקודת

- .1 העבר את מתג כיוון הסיבוב לעמדת האמצעית או נתק את הסוללה מהמכשיך.
- .2 בזוק אם הקנה של הכליל נקי. נקה אותו במרקחה הצורית.
- .3 הכנס את הכליל אל התפסות וודק את התפסות המהירה עד שתשתמע רצף של כמה "קליקים" מוכנים.
- .4 ווא שהכליל מחובר היטב.

### 6.6 הוצאה מקודת

- .1 העבר את מתג כיוון הסיבוב לעמדת האמצעית או נתק את הסוללה מהמכשיך.
- .2 פותח את התפסות המהירה.
- .3 הערה היעדר במפתח הפין המצויר במקרה הצורך (SF 8M-22A).
- .3 משונן את הכליל אל מחוץ לתפסנית.

**דירות**  
השימוש בכפפות מגן בעת החלפת כליל, כדי שלא להיתחן או להיכנות מוהלך.

### 6.1 בחירת סיבוב שמאליה/ימינה

**הערה**  
באירועות מתג כיוון הסיבוב ניתן לבחור את כיוון הסיבוב של ציר המסתיר. מנגנון ננילה מונע הולפת כיוון דרכו שההנעל פועל. בעדרת האמצעית מתג הפעלה חוסם. העבר את מתג כיוון הסיבוב ימינה (בכיוון העבודה של המכשיך), כעת המכשיך יתמודב שמאליה, העבר את מתג כיוון הסיבוב שמאליה (בכיוון העבודה של המכשיך), כעת המכשיך יתמודב ימינה.

### 6.2 כוון דית האחיזה הצידית

- .1 סובב את הדית כדי לפתחו את המחzik של ידיית האחיזה הצידית.
- .2 סובב את הדית האחיזה הצידית למקומו המבוקש.
- .3 סובב את הדית כדי להדק את דית האחיזה הצידית.



תקלה	סיבה אפשרית	טיפול
הסוללה מתקתקת מהר מהרגיל.	טפרותר סביבה נמוכה מאוד.	אפשר לסלול להתחמם בהדרגה לטemptorית החור.
הסוללה אינה נטפסת בצליל "קליק" כפוף" בור.	דיי הנעילה בסוללה מוליכים.	נקה את דיי הנעילה ובעל את הסוללה של Hilti.
המכשיר או הסוללה מתקתקים מאוד.	תקלה חשמלית.	כבה מיד את המכשיר, והוציא את הסוללה מהמכשיר וponeה לעבדת שירות של Hilti.
עומס יתר על המכשיר (חריגת מגבלות השימוש).	בחירת מכשיר מתאים לשימוש.	

## 9 סילוק

**זרירות**  
סילוק לא מקצעי של הצד עשו לגרים לאמצעים הבאים: שריפה של חלק פלסטיק משחררת גדים ועילים, הגורמים למחלות אצל אדם. סוללות שניזוקו או שהחומרן מודר' יכולות להתפוצץ וכן לגרום להרעות, לשרטות ופצעיות או לחיותם הסביבה. סילוק רשלוי וונע לאנשים לא מורשים את האפשרות להשתמש בצד לבניין להנחיות. בעקבות זאת הם עלולים לפצע את עצם או אנשים אחרים וכן להזמין את הביבה.

**זרירות**  
אם הסוללה אינה תקינה השליך אותה מיד. הרחק אותה מהישג ידם של ילדים. אין לפרק סוללות או לשגרוף אותן.

**זרירות**  
שלק את הסוללות בהתאם לתקנות החוק או החזר סוללות שהוצאה משימוש בחזרה ל-Hilti.



המכשירים של Hilti מיוצרים בחלקם הגדול מחומרים ניטקיים למחדוז. כדי שיבתן יהיה למחדרם דרושה הפרדת חומרים מקצעים. במדיניות רבות ישם לכ- Hilti כבר הכלים לקבל את מכשירך הישן לצורך מחדוז. שאל את שירות הלקוחות של Hilti או פונה למשוק שマーker לך את המ捨יר.

he

רק למדיניות האיחוד האירופי  
אין להשליך כל עבודה חשמלית לפסולת הביתית!  
בתואם לתקנה האירופית בגין מכשירים חשמליים ואלקטרוניים ישנים ולהזקי המדינה יש לאסוף כל עבודה חשמלית  
בנפרד ולמחדרם באופן ייחודי לסביבה.



## 10 מכשירים באחריות יצרן

אם יש לך שאלות בנוגע האחריות פונה בבקשתה למשוק HILTI המושה באזורה.

## 11 הצהרת תאימות של הקהילה האירופית (מקוירת)

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

**Tassilo Deinzer**  
Executive Vice President

Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

**Paolo Luccini**  
Head of BA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015

שם:	מברגה בטענת
שם דגם:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
זהה:	01
שנת ייצור:	2012/2015

אנו מצהירים באחוריותנו הבלעדית כי מוצר זה תואם את התקנות  
ותקנים הבאים: 2006/42/EC עד ל-19 באפריל 2016,  
,2014/30/EU :2016, החל ב-20 באפריל 2004/108/EC  
,EN 60745-2-1 ,EN 60745-1 ,2011/65/EU ,2006/66/EC  
.EN ISO 12100 ,EN 60745-2-2

### תיעוד טכני מס' :

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
Kaufering 86916  
Deutschland

he



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 1 | 20150812



2065390